

# Rotor zum Drucksortierer OmniScreen OS4

## Produkt

Materialnr.:	
Baujahr:	0000
Zustand:	instandgesetzt, voll funktfähig

## Technische Daten

Typ:	Bump zylindrisch
Verfahrensstufe:	Sortierung
Maschinenstandard:	metric

## Ausstattung / Beschreibung

Gebrauchter BumpRotor zum OmniScreen oder OmniSorter OS4. Der Rotor ist WC-beschichtet und in gutem Zustand. Die Rotor-Naben-Verbindung ist zylindrisch ausgeführt und geschraubt.

